

Ratgeber Kategorisierung von Abweichungen aus Überwachungsbegehungen

Stand: September 2020

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
zu geringe Schrifthöhe bei Prägungen in Kunststoffverpackungen	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte inkl. Größenmaßstab	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres
zu geringe Schrifthöhe bei gedruckten Aufklebern	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Umstellung des Druckers und Foto des Aufklebers inkl. Größenmaßstab	sobald aktuelle Aufkleber aufgebraucht sind	im Januar des nächsten Kalenderjahres
zu geringe Schrifthöhe bei bedruckten 4G/Y25 = 5mm Verpackungen	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Druckklischee und Foto der Prägeplatte inkl. Größenmaßstab	zur nächsten Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
zu geringer Leistungswert, z.B. "X1.3" statt "X1.5" oder "Y/100" statt "X/250"	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Änderung der Kennzeichnung, Antrag bei BAM, Bereich Zulassung und Verwendung, stellen inkl. Angabe des betroffenen Produktionszeitraumes und der Stückzahl	sofort	1 Woche
zu hoher Leistungswert, z.B. "X" statt "Y" oder "Y30/S" statt "Y20/S"	UN-Kennzeichnung	sicherheitsrelevant	Unkenntlichmachung der UN-Kennzeichnung, Rückruf von bereits ausgelieferten Verpackungen	sofort	1 Woche
Werkstoffkennzeichen fehlt	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte	sofort	1 Woche
Werkstoffkennzeichen ist nicht in Zulassung	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Beantragung Aufnahme in Zulassung	sofort	1 Woche

Ratgeber Kategorisierung von Abweichungen aus Überwachungsbegehungen

Stand: September 2020

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Leerzeichen zwischen „BAM“ und Zulassungsnummer fehlt	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres
Adresse oder Name der Firma weicht vor der Zulassung ab	Allgemeines	schwerwiegend	Beantragung Änderung in Zulassung und QSP-Anerkennung	sofort	1 Woche
negative Prüfung (d.h. auch beide Nachprüfungen nicht bestanden)	Verpackungsprüfung	sicherheitsrelevant	Eingrenzung des Problems, Unkenntlichmachung der UN-Kennzeichnung, Rückruf von bereits ausgelieferten Verpackungen	sofort	1 Woche
Fertigung von Verpackungen in einer Bauartreihe, obwohl die Zulassung nicht für eine Bauartreihe erteilt wurde	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Auslieferung stoppen, Antrag bei BAM, Bereich Zulassung und Verwendung, stellen inkl. Angabe des betroffenen Produktionszeitraumes und der Stückzahl	sofort	1 Woche
Verwendung nicht zugelassener Verschlüsse	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Auslieferung stoppen, Antrag bei BAM, Bereich Zulassung und Verwendung, stellen inkl. Angabe des betroffenen Produktionszeitraumes und der Stückzahl	sofort	1 Woche
"UN" (Großbuchstaben) statt UN-Symbol bei dauerhafter Kennzeichnung	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Umstellung des Druckers und Foto der Kennzeichnung	sobald aktuelle Aufkleber aufgebraucht sind	im Januar des nächsten Kalenderjahres

Stand: September 2020

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Zulassungsnummer unvollständig oder falsch	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Korrektur der Zulassungsnummer	sofort	1 Woche
die technischen Zeichnungen enthalten keine Toleranzen und die "Null-Toleranz" wird nicht eingehalten	Baumusterkonformität	geringfügig	technische Zeichnungen um Toleranzen ergänzen und bei der BAM, Bereich Zulassung und Verwendung, einreichen	sofort	1 Woche
Zu hoher Sollwert für Verpackungsprüfung	Verpackungsprüfung	keine			
Zu geringer Sollwert für Verpackungsprüfung, Messwert kleiner als aus der Zulassung gefordert	Verpackungsprüfung	schwerwiegend	Korrektur des falschen Sollwerts, Wiederholung der Prüfungen	sofort	1 Monat
Zu geringer Sollwert für Verpackungsprüfung, Messwert größer als aus der Zulassung gefordert	Verpackungsprüfung	geringfügig	Korrektur des falschen Sollwerts, keine Wiederholung der Prüfungen	sofort	1 Monat
4G Verpackung liegt außerhalb des Masse-Volumen-Diagramms	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Beantragung der Neufassung der Zulassung	sofort	2 Wochen
die Toleranzen der technischen Zeichnung werden nicht eingehalten	Baumusterkonformität	geringfügig	technische Zeichnung ändern oder innerhalb der Toleranzen fertigen; bei Zeichnungsänderung geänderte Zeichnungen bei BAM, Bereich Zulassung und Verwendung, einreichen	sofort	1 Woche (bei Zeichnungsänderung), nächste Überwachungsbegehung (sonst)

Stand: September 2020

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Die Prüfhäufigkeit weicht vom Anhang 1 der BAM GGR 001 ab	Verpackungsprüfung	schwerwiegend	Prüfhäufigkeit einhalten	sofort	2 Wochen
Prüfungen nach Anhang 1 der BAM GGR 001 werden nicht durchgeführt	Verpackungsprüfung	sicherheitsrelevant	Prüfhäufigkeit einhalten	sofort	2 Wochen
Verpackungen aus Papier oder Pappe nicht oder bei falschen Bedingungen konditioniert	Verpackungsprüfung	keine	keine	keine	keine
falsches UN-Symbol aufgedruckt	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte bzw. Druckvorlage	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres
falsches Herstellerkurzzeichen verwendet (Schwesterwerk ist ebenfalls für die Bauart qualifiziert)	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Sofortige Kontaktaufnahme mit der BAM, Bereich "Zulassung und Verwendung"	sofort	sofort
Standort ist für die Zulassung nicht qualifiziert	UN-Kennzeichnung	sicherheitsrelevant	Sofortige Kontaktaufnahme mit der BAM, Bereich "Zulassung und Verwendung"	sofort	sofort
Kennzeichnung der Rekonditionierung für X1.2/250 nur mit "R" statt "RL"	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Arbeitsabläufe korrigieren, Mitarbeiter schulen, Foto der Kennzeichen zusenden	sofort	2 Wochen
Nicht alle Kennwerte werden innerhalb der Serienkontrolle geprüft z. B. Masse der fertigen Verpackung oder Wandstärke	Eigenüberwachung	sicherheitsrelevant	Prüfung durchführen	sofort	2 Wochen

Ratgeber Kategorisierung von Abweichungen aus Überwachungsbegehungen

Stand: September 2020

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Alle Kennwerte werden innerhalb der Serienkontrolle geprüft, nur nicht protokolliert z. B. Masse der fertigen Verpackung oder Wandstärke	Eigenüberwachung	schwerwiegend	Prüfung protokollieren	sofort	2 Wochen
Materialkennwerte außerhalb der Toleranz	Baumusterkonformität	sicherheitsrelevant	Rückruf und Vernichtung der Verpackung	sofort	sofort
Angabe falscher Fassungsraum auf dem Typenschild des IBCs	Baumusterkonformität	geringfügig	Korrektur Typenschild	sofort	2 Wochen
Abweichende Bauart, 4A mit 4 anstatt 2 Verschlüsse	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Sofortige Kontaktaufnahme mit der BAM, Bereich "Zulassung und Verwendung"	sofort	sofort
BAM Zulassungsnummer ist fehlerhaft	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Korrektur der Druckvorlage/Prägeplatte oder ähnliches. Der Kunde kann für die bereits produzierte oder ausgelieferte Ware eine Zustimmung beim Arbeitsbereich "Zulassung und Verwendung" beantragen, wird diese verwehrt, müssen diese der Wiederaufarbeitung zugeführt werden (Rückruf, Information an die Kunden)	sofort	sofort

Stand: September 2020

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Die Kennzeichnungselemente nach 6.1.3.1 ADR sind nicht mit einem "/" getrennt	UN-Kennzeichnung	keine	6.1.3.7 Die Kennzeichen müssen in der Reihenfolge der Absätze in Unterabschnitt 6.1.3.1 angebracht werden; jedes der in diesen Absätzen und gegebenenfalls in Unterabschnitt 6.1.3.8 Absätze h) bis j) vorgeschriebenen Kennzeichen muss zur leichteren Identifizierung deutlich getrennt werden, z. B. durch einen Schrägstrich, Zeilenumbrüche oder eine Leerstelle. Beispiele siehe Unterabschnitt 6.1.3.11 ADR	keine	keine
31A mit Sicherheitsventil ausgestattet, dass nicht in der technischen Zeichnung/Zulassung beschrieben ist	Baumusterkonformität				

Stand: September 2020

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Das UN-Symbol fehlt.	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Da es fehlt, sind derart gekennzeichnete versandfertige Verpackungen keine Gefahrgutverpackungen und es darf kein Gefahrgut darin transportiert werden. Es ist nachzuweisen, dass das UN-Symbol beim nächsten Auftrag aufgebracht wird. Ausgelieferte Verpackungen können im Rahmen einer Wiederaufarbeitung oder mit Zustimmung der BAM nachgekennzeichnet werden. Der Nachweis ist an den Begutachter zu senden.	nächste Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
Falsches Datum in der Datumsuhr (Kunststoffverpackungen) eingestellt. Datum datiert in die Vergangenheit.	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Prägeplatte oder ähnlich korrigieren	nächste Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
Falsches Datum in der Datumsuhr (Kunststoffverpackungen) eingestellt. Datum datiert in die Zukunft.	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Fehlerhafte Charge verschrotten, Prägeplatte oder ähnlich korrigieren	sofort, Prägeplatte oder ähnlich vor der nächsten Fertigung korrigieren	Prägeplatte oder ähnlich korrigieren vor der nächsten Auslieferung

Stand: September 2020

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
In der Serienkontrolle wurden Messwerte, (Mindestwanddicke, der Boden eines 1H2 war zu dünn), vom Unternehmen nicht weiterverfolgt	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Korrektur bei der nächsten Produktion, Personal nachschulen	nächste Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
„BAM“ und die Zulassungsnummer wurden mit einem „/“ getrennt	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Kennzeichnung zum nächstmöglichen Zeitpunkt anpassen, Freigabe durch Arbeitsbereich "Zulassung und Verwendung" der BAM	sobald die Druckvorlage/Prägelatte oder ähnliches angepasst wird	im Januar des nächsten Kalenderjahres
Verpackungsprüfung kann aufgrund eines technischen Defekts nicht durchgeführt werden z. B. Tiefkühler defekt, kein Kältefall möglich	Verpackungsprüfung	schwerwiegend	zeitnahe Behebung des technischen Defekts und anschließende Nachprüfung	zeitnahe Behebung des technischen Defekts und anschließende Nachprüfung	unmittelbar nach Durchführung der Behebung des Defekts
Tätigkeit oder Bauart wird nicht durch die QSP-Anerkennung gedeckt	Allgemeines	sicherheitsrelevant	unmittelbare Kontaktaufnahme mit der BAM Arbeitsbereich QSP-Anerkennung	sofort	nach Klärung mit der BAM
Der Einstellsack hat nicht die in der Zulassung genannten Maße	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Die Zulassung muss angepasst werden	sofort	vor der nächsten Auslieferung
Ein namensähnliches Unternehmen wird gegründet und das „alte Unternehmen“ aufgegeben.	Allgemeines	sicherheitsrelevant	unmittelbare Kontaktaufnahme mit der BAM Arbeitsbereich QSP-Anerkennung	sofort	nach Klärung mit der BAM

Stand: September 2020

Zelle: C1

Hinweis: geringfügig = leichte Abweichung, die weniger kritisch als "schwerwiegend" ist, schwerwiegend = eine zulassungskonforme Verwendung ist nicht möglich, führt aber nicht zum Versagen der Verpackung, sicherheitsrelevant = kann bei einer zulassungskonformen Verwendung zum Versagen der Verpackung führen.