

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Adresse oder Name der Firma weicht vor der Zulassung ab	Allgemeines	schwerwiegend	Beantragung Änderung in Zulassung und QSP-Anerkennung	sofort	1 Woche
Tätigkeit oder Bauart wird nicht durch die QSP-Anerkennung gedeckt	Allgemeines	sicherheitsrelevant	unmittelbare Kontaktaufnahme mit der BAM Arbeitsbereich QSP-Anerkennung	sofort	nach Klärung mit der BAM
Ein namensähnliches Unternehmen wird gegründet und das „alte Unternehmen“ aufgegeben.	Allgemeines	sicherheitsrelevant	unmittelbare Kontaktaufnahme mit der BAM Arbeitsbereich QSP-Anerkennung	sofort	nach Klärung mit der BAM
QSP ohne vorherige Rücksprache mit der BAM verändert (Arbeitsschritte ausgelagert)	Allgemeines	geringfügig bis sicherheitsrelevant	QSP einhalten oder QSP anpassen, neue Dokumente zur Anerkennung einreichen	zur nächsten Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
QSP ohne vorherige Rücksprache mit der BAM verändert (Prüfungen ausgelagert)	Allgemeines	geringfügig bis sicherheitsrelevant	Prüfanweisung einhalten, Prüfung wiederholen oder Prüfanweisung anpassen, neue Prüfanweisung zur Anerkennung einreichen	nächste Serienprüfung	nächste Serienprüfung
die technischen Zeichnungen enthalten keine Toleranzen und	Baumusterkonformität	geringfügig	technische Zeichnungen um Toleranzen ergänzen und bei der	sofort	1 Woche

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
die Toleranzen der technischen Zeichnung werden nicht eingehalten	Baumusterkonformität	geringfügig	technische Zeichnung ändern oder innerhalb der Toleranzen fertigen; bei Zeichnungsänderung geänderte	sofort	1 Woche (bei Zeichnungsänderung),
Angabe falscher Fassungsraum auf dem Typenschild des IBCs	Baumusterkonformität	geringfügig	Korrektur Typenschild	sofort	2 Wochen
Tarmassen (Kunststoffsäcke) oberhalb der Toleranz	Baumusterkonformität	geringfügig	Produktionsprozess anpassen	nächste Fertigung	nächste Fertigung
Materialstärke (Kunststoffsäcke) oberhalb der Toleranz	Baumusterkonformität	geringfügig	Produktionsprozess anpassen	nächste Fertigung	nächste Fertigung
Fertigung von Verpackungen in einer Bauartreihe, obwohl die Zulassung nicht für eine Bauartreihe erteilt wurde	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Auslieferung stoppen, Antrag bei BAM, Bereich Zulassung und Verwendung, stellen inkl. Angabe des betroffenen Produktionszeitraumes und der	sofort	1 Woche

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Verwendung nicht zugelassener Verschlüsse	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Auslieferung stoppen, Antrag bei BAM, Bereich Zulassung und Verwendung, stellen inkl. Angabe des betroffenen Produktionszeitraumes und der Stückzahl	sofort	1 Woche
4G Verpackung liegt außerhalb des Masse-Volumen-Diagramms	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Beantragung der Neufassung der Zulassung	sofort	2 Wochen
Abweichende Bauart, 4A mit 4 anstatt 2 Verschlüsse	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Sofortige Kontaktaufnahme mit der BAM, Bereich "Zulassung und Verwendung"	sofort	sofort
31A mit Sicherheitsventil ausgestattet, das nicht in der technischen	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Zulassung anpassen lassen	sofort	sofort
In der Serienkontrolle wurden Messwerte, (Mindestwanddicke, der Boden eines 1H2 war zu dünn), vom Unternehmen nicht	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Korrektur bei der nächsten Produktion, Personal nachschulen	nächste Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
Der Einstellsack hat nicht die in der Zulassung genannten Maße	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Die Zulassung muss angepasst werden	sofort	vor der nächsten Auslieferung
Rohstoffverwechslung bei Kunststoffverpackung, Material nicht in der Zulassung genannt	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Sofortige Kontaktaufnahme mit der BAM, Bereich "Zulassung und Verwendung"	sofort	sofort

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Gefahrgutverpackung aus Kunststoff wurde aus einem nicht zugelassenen Material gefertigt	Baumusterkonformität	sicherheitsrelevant	Die produzierten Verpackungen müssen vernichtet oder die UN-Kennzeichen entfernt werden.	sofort	sofort
Materialkennwerte bei 4G außerhalb der Toleranz, Forderung aus dem ADR	Baumusterkonformität	sicherheitsrelevant	Rückruf und Vernichtung der Verpackung	sofort	sofort
Materialkennwerte bei 4G außerhalb der Toleranz, Forderung nicht aus dem ADR	Baumusterkonformität	schwerwiegend	Freigabe durch Arbeitsbereich "Zulassung und Verwendung" der BAM	sofort	sofort
Wandstäke oberhalb der Toleranz bei 31HA1	Baumusterkonformität	keine	der Wert ist als Mindestvorgabe zu interpretieren	keine	keine
Messwerte der Masse und der Sollwertvergleich werden durchgeführt aber nicht dokumentiert	Baumusterkonformität	geringfügig	Anpassung der Dokumentation	zur nächsten Fertigung	vor der nächsten Auslieferung

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Prüfhäufigkeiten werden nicht wie im QSP anerkannt durchgeführt (Unterschreitung,	Eigenüberwachung	geringfügig	Prüfhäufigkeiten einhalten oder QSP anpassen und zur Anerkennung einreichen	sofort	sofort
Prüfhäufigkeiten werden nicht wie im QSP anerkannt durchgeführt (Überschreitung)	Eigenüberwachung	keine	keine	keine	keine
Alle Kennwerte werden innerhalb der Serienkontrolle geprüft, nur nicht protokolliert z. B. Masse der fertigen Verpackung oder Wandstärke	Eigenüberwachung	schwerwiegend	Prüfung protokollieren	sofort	2 Wochen
Nicht alle Kennwerte werden innerhalb der Serienkontrolle geprüft z. B. Masse der fertigen Verpackung oder Wandstärke	Eigenüberwachung	sicherheitsrelevant	Prüfung durchführen	sofort	2 Wochen
zu geringe Schrifthöhe bei Prägungen in	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte inkl.	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten
zu geringe Schrifthöhe bei gedruckten Aufklebern	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Umstellung des Druckers und Foto des Aufklebers inkl. Größenmaßstab	sobald aktuelle Aufkleber aufgebraucht sind	im Januar des nächsten Kalenderjahres

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
zu geringe Schrifthöhe bei bedruckten 4G/Y25 = 5mm Verpackungen	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Druckklischee und Foto der Prägeplatte inkl. Größenmaßstab	zur nächsten Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
Leerzeichen zwischen „BAM“ und Zulassungsnummer fehlt	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres
"UN" (Großbuchstaben) statt UN-Symbol bei dauerhafter	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Umstellung des Druckers und Foto der Kennzeichnung	sobald aktuelle Aufkleber	im Januar des nächsten
falsches UN-Symbol aufgedruckt	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte bzw. Druckvorlage	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Falsches Datum in der Datumsuhr (Kunststoffverpackungen) eingestellt. Datum datiert in die Vergangenheit.	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Prägeplatte oder ähnlich korrigieren	nächste Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
„BAM“ und die Zulassungsnummer wurden mit einem „/“ getrennt	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Kennzeichnung zum nächstmöglichen Zeitpunkt anpassen, Freigabe durch Arbeitsbereich "Zulassung und Verwendung" der BAM	sobald die Druckvorlage/Prägeplatte oder ähnliches angepasst wird	im Januar des nächsten Kalenderjahres
Angabe des Monats und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung nicht zulassungskonform. Trennung	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Kennzeichen anpassen	sobald die Druckvorlage/Prägeplatte oder ähnliches angepasst wird	im Januar des nächsten Kalenderjahres

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Jahreszahl vordatiert (Metallverpackung)	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Sofortige Kontaktaufnahme mit der BAM, Bereich "Zulassung und Verwendung"	sofort	sofort

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Die Kennzeichnungselemente nach 6.1.3.1 ADR sind nicht mit einem "/" getrennt	UN-Kennzeichnung	keine	6.1.3.7 Die Kennzeichen müssen in der Reihenfolge der Absätze in Unterabschnitt 6.1.3.1 angebracht werden; jedes der in diesen Absätzen und gegebenenfalls in Unterabschnitt 6.1.3.8 Absätze h) bis j) vorgeschriebenen Kennzeichen muss zur leichteren Identifizierung deutlich getrennt werden, z. B. durch einen Schrägstrich, Zeilenumbrüche oder eine Leerstelle. Beispiele siehe Unterabschnitt 6.1.3.11 ADR	keine	keine

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
zu geringer Leistungswert, z.B. "X1.3" statt "X1.5" oder "Y/100" statt "X/250"	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Änderung der Kennzeichnung, Antrag bei BAM, Bereich Zulassung und Verwendung, stellen inkl. Angabe des betroffenen Produktionszeitraumes und der Stückzahl	sofort	1 Woche
Werkstoffkennzeichen fehlt	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte	sofort	1 Woche

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Werkstoffkennzeichen ist nicht in Zulassung	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Beantragung Aufnahme in Zulassung	sofort	1 Woche
Zulassungsnummer unvollständig oder falsch	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Korrektur der Zulassungsnummer	sofort	1 Woche
falsches Herstellerkurzzeichen verwendet (Schwesterwerk ist ebenfalls für die Bauart qualifiziert)	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Sofortige Kontaktaufnahme mit der BAM, Bereich "Zulassung und Verwendung"	sofort	sofort
Kennzeichnung der Rekonditionierung für X1.2/250 nur mit "R" statt "RL"	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Arbeitsabläufe korrigieren, Mitarbeiter schulen, Foto der Kennzeichen zusenden	sofort	2 Wochen

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
BAM Zulassungsnummer ist fehlerhaft	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Korrektur der Druckvorlage/Prägeplatte oder ähnliches. Der Kunde kann für die bereits produzierte oder ausgelieferte Ware eine Zustimmung beim Arbeitsbereich "Zulassung und Verwendung" beantragen, wird diese verwehrt,	sofort	sofort
Das UN-Symbol fehlt.	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Da es fehlt, sind derart gekennzeichnete versandfertige Verpackungen keine	nächste Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
Falsches Datum in der Datumsuhr (Kunststoffverpackungen) eingestellt. Datum datiert in die	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Fehlerhafte Charge verschrotten, Prägeplatte oder ähnlich korrigieren	sofort, Prägeplatte oder ähnlich vor der nächsten Fertigung korrigieren	Prägeplatte oder ähnlich korrigieren vor der nächsten
Bei einem 1A2 wurde mit X/250 statt mit X250 gekennzeichnet	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Kennzeichnung anpassen, Rückruf oder ggf. Freigabe durch Arbeitsbereich "Zulassung und Verwendung" der BAM	sofort	sofort
zu hoher Leistungswert, z.B. "X" statt "Y" oder "Y30/S"	UN-Kennzeichnung	sicherheitsrelevant	Unkenntlichmachung der UN-Kennzeichnung, Rückruf von	sofort	1 Woche

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Standort ist für die Zulassung nicht qualifiziert	UN-Kennzeichnung	sicherheitsrelevant	Sofortige Kontaktaufnahme mit der BAM, Bereich "Zulassung und Verwendung"	sofort	sofort
Zu hohe Stapellast auf dem Piktogramm angegeben (11A)	UN-Kennzeichnung	sicherheitsrelevant	Piktogramm anpassen, Rückruf oder ggf. Freigabe durch Arbeitsbereich "Zulassung und Verwendung" der BAM	sofort	sofort
Jahreszahl vordatiert (Kunststoffverpackung)	UN-Kennzeichnung	sicherheitsrelevant	Unkenntlichmachung der UN-Kennzeichnung, Rückruf von bereits ausgelieferten	sofort	1 Woche
Jahr der Herstellung fehlt in der Unterbodenkennzeichnung bei 1A2	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte inkl. Größenmaßstab	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres
Jahr der Herstellung bei 4A mit vier Zeichen angegeben	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Druckvorlage o.ä. und Foto der Druckvorlage o.ä. inkl. Größenmaßstab	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres
Duplikat Innenbehälterkennzeichnung bei 31HA1 fehlt	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Duplikat ergänzen	zur nächsten Fertigung	vor der nächsten Auslieferung

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Falsche Reihenfolge der UN-Kennzeichnungselemente 31HA1	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte inkl. Größenmaßstab	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres
Bei der Bodenkennzeichnung von 1A2 zwei Zulassungen in einem UN-Kennzeichen	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Austausch der Prägeplatte und Foto der Prägeplatte inkl. Größenmaßstab	bis zum Jahreswechsel	im Januar des nächsten Kalenderjahres
Code für die Bezeichnung des Verpackungstyps fehlerhaft	UN-Kennzeichnung	schwerwiegend	Anpassung der Druckvorlage, UN-Kennzeichen korrigieren oder gänzlich unkenntlich machen bzw. Produktionscharge vernichten	sofort	vor der nächsten Auslieferung
Das "UN"-Symbol enthält anstelle der Kleinbuchstaben u	UN-Kennzeichnung	geringfügig	Anpassung der Druckvorlage	zur nächsten Fertigung	vor der nächsten Auslieferung
Zu geringer Sollwert für Verpackungsprüfung, Messwert größer als aus der Zulassung gefordert	Verpackungsprüfung	geringfügig	Korrektur des falschen Sollwerts, keine Wiederholung der Prüfungen	sofort	1 Monat
Druckausgleich nach Fallprüfung durch öffnen der Verpackung durchgeführt	Verpackungsprüfung	geringfügig	Prüfanweisung anpassen bzw. einhalten	nächste Fallprüfung	nächste Fallprüfung
Prüfmittel nicht im Anwendungsbereich kalibriert	Verpackungsprüfung	geringfügig	kalibrieren im Anwendungsbereich	nächste Serienprüfung	nächste ÜWB

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
Die Prüfanweisung wurde nicht eingehalten	Verpackungsprüfung	geringfügig bis sicherheitsrelevant	Prüfanweisung einhalten, Prüfung wiederholen oder Prüfanweisung anpassen, neue Prüfanweisung zur Anerkennung einreichen	nächste Serienprüfung	nächste Serienprüfung
Zu hoher Sollwert für Verpackungsprüfung	Verpackungsprüfung	keine	keine	keine	keine
Verpackungen aus Papier oder Pappe nicht oder bei falschen Bedingungen konditioniert	Verpackungsprüfung	keine	keine	keine	keine
Zu geringer Sollwert für Verpackungsprüfung, Messwert kleiner als aus der Zulassung	Verpackungsprüfung	schwerwiegend	Korrektur des falschen Sollwerts, Wiederholung der Prüfungen	sofort	1 Monat
Die Prüfhäufigkeit weicht vom Anhang 1 der BAM GGR 001 ab	Verpackungsprüfung	schwerwiegend	Prüfhäufigkeit einhalten	sofort	2 Wochen
Verpackungsprüfung kann aufgrund eines technischen Defekts nicht durchgeführt	Verpackungsprüfung	schwerwiegend	zeitnahe Behebung des technischen Defekts und anschließende Nachprüfung	zeitnahe Behebung des technischen Defekts und	unmittelbar nach Durchführung
Druckausgleich nach Fallprüfung nicht durchgeführt	Verpackungsprüfung	schwerwiegend	Prüfanweisung anpassen bzw. einhalten	nächste Fallprüfung	nächste Fallprüfung

Beschreibung der Abweichung	Kategorie	Einstufung der Abweichung	Beispiel Korrekturmaßnahme	Beispiel Termin für die Bearbeitung	Beispiel Termin für Nachweis
negative Prüfung (d.h. auch beide Nachprüfungen nicht bestanden)	Verpackungsprüfung	sicherheitsrelevant	Eingrenzung des Problems, Unkenntlichmachung der UN-Kennzeichnung, Rückruf von bereits ausgelieferten Verpackungen	sofort	1 Woche
Prüfungen nach Anhang 1 der BAM GGR 001 werden nicht durchgeführt	Verpackungsprüfung	sicherheitsrelevant	Prüfhäufigkeit einhalten	sofort	2 Wochen

Zelle: C1

Hinweis: geringfügig = leichte Abweichung, die weniger kritisch als "schwerwiegend" ist, schwerwiegend = eine zulassungskonforme Verwendung ist nicht möglich, führt aber nicht zum Versagen der Verpackung, sicherheitsrelevant = kann bei einer zulassungskonformen Verwendung zum Versagen der Verpackung führen.