


Anhang 3 zum Leitfaden zur Beurteilung mangelbehafteter Versandstücke im Luftverkehr

Verpackungen aus Pappe


(Kisten und Fässer aus Pappe; Kombinations- und zusammengesetzte Verpackungen mit Außenverpackungen aus Pappe)

I Einfache Mängel



- Druckstellen
- ohne Verletzung der äußeren Papierlage
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- Ohne Durchfeuchtung

Bild 32



- Schleifspuren/ Druckstellen
- Beschränkt auf die äußere Papierlage
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- Ohne Durchfeuchtung

Bild 36



- Falten parallel zu den senkrechten Kanten
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- Ohne Verletzung der äußeren Papierlage
- Ohne Durchfeuchtung



- Falten parallel zu den senkrechten Kanten
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- Ohne Verletzung der äußeren Papierlage
- Ohne Durchfeuchtung



- Druckstelle/
Riss
- Verletzung der
äußeren Pa-
pierlage in ei-
nem Bereich
mit Überlap-
pung
- Beibehaltung
der äußeren
Geometrie
- ohne Durch-
feuchtung

Bild 37



- Delle im Metall-
deckel außer-
halb des Dicht-
bereiches
- Beibehaltung
der äußeren
Geometrie
- Ohne Undich-
tigkeit

Bild 52

II Gravierende Mängel



- Druckstellen
- mit Verletzung der äußeren Papierlage
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung

Bild 33



- Riss/ Druckstelle
- durchgehende Verletzung bis zur inneren Lage
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung

Bild 38



- Druckstelle in einer senkrechten Kante
- Änderungen in der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung

Bild 39



- Druckstelle in einer senkrechten Kante
- Verletzung der äußeren Papierlage
- Änderung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung

Bild 40



Bild 41

- Druckstelle in einer waagrechten Kante
- Änderung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung



Bild 42

- Druckstelle an einer Ecke
- ohne Verletzung der äußeren Papierlage
- Änderung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung



Bild 43

- Druckstelle an einer Ecke
- beschränkt auf die äußere Papierlage
- Änderung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung



Bild 44

- Druckstellen in der Nähe einer Ecke
- Verletzung der äußeren Papierlage
- Änderung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung



- Riss
- mit durchgehender Verletzung bis zur inneren Lage
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung

Bild 45



- Riss/ Eindruck
- mit durchgehender Verletzung bis zur inneren Lage
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung

Bild 46



- Riss/ Eindruck
- mit durchgehender Verletzung bis zur inneren Lage
- Beibehaltung der äußeren Geometrie
- ohne Durchfeuchtung

Bild 47

III Beschädigungen



- Öffnung einer Verklebung
- Änderung der äußeren Geometrie
- Austritt von Füllmaterial

Bild 49



- Druckstelle
- Änderung der äußeren Geometrie
- Austritt von festem Füllgut

Bild 50



- Durchfeuchtung
- Austritt von flüssigem Füllgut
- Beibehaltung der äußeren Geometrie

Bild 51